

Instrucciones de limpieza de la superficie de impresión

0. Referencia

Tipos de superficie de impresión:

- **Superficies de vidrio**, usa laca u otro adhesivo
- **Superficie flexible + PEI**. Se puede imprimir directamente sobre la superficie PEI, pero usamos una capa ligera de laca para mejorar la adhesión.

Materiales

Impresora 3D
Superficie de impresión
Kit de herramientas de mantenimiento

1. Quitar el adhesivo y restos de plástico

1. Elimina toda la laca, el polvo y los productos adhesivos limpiando la superficie con una solución de limpieza basada en agua.
2. Si hay muchos residuos, la laca para el cabello se puede quitar debajo del grifo con una espátula.
3. Retira todos los residuos de plástico de la superficie de impresión con una espátula o una cuchilla.
4. Deja que la superficie se seque completamente.

Materiales

Superficie de impresión
Solución de limpieza
Papel / Bayeta
Espátula

2. Comprueba si la superficie está dañada

1. Comprueba si la superficie está dañada.
2. Si la superficie está dañada, debe desecharse o repararse.

Materiales

Superficie de impresión

3. Reaplicar el adhesivo

1. Limpia con alcohol isopropílico para la limpieza final y el desengrasado
2. Vuelva a aplicar la laca o el adhesivo para la primera capa:
 1. 2 segundos de rociado rápido para superficies de PEI
 2. 5 segundos de rociado para superficies de vidrio

Materiales

Superficie de impresión
Laca u otro adhesivo de primera capa